



Universidade Federal
da Grande Dourados

Mensagem: Subst por novo cart

Ajuda >> SCX-4729 FD

<http://ajuda.ufgd.edu.br/artigo/361>

Quando aparecer a mensagem na impressora da Sansug Marca SCX-4729 FD:

Subst por novo cart

Será necessário verificar se o toner está correto, apenas imprimindo as informações da impressora, diretamente pelo menu da impressora. Caso não imprima, será necessário entrar, retirar o toner e verificar se está cheio e se mesmo assim não funcionar, é sinal que o toner está com problemas ou não foi adquirido pela autorizada pela impressora, no qual será necessário ser substituído outro que seja original.