

Ministério da Educação - **Universidade Federal da Grande Dourados** COIN - COORDENADORIA DE INFORMÁTICA Seção de Atendimento

## Mensagem: Subst por novo cart

Ajuda > > SCX-4729 FD

http://ajuda.ufgd.edu.br/artigo/361

Quando aparecer a mensagem na impressora da Sansug Marca SCX-4729 FD:

Subst por novo cart

Será necessário verirficar se o toner esta correto, apenas imprimindo as informações da impressora, diretamente pelo menu da impressora. Caso não imprima, será necessário entrar, retirar o torner e verificar se esta cheio e se mesmo assim não funcionar, é sinal que o toner esta com problemas ou não foi adquirido pela autorizada pela impressora, no qual será necessário ser substituído outro que seja original.